




CU-C7(KE,BKP,CKP)  
 CU-C9(KE,BKP,CKP)  
 CU-C12(KE,BKP,CKP)  
 CU-PC7--12

Подключить к клемме "P"  
 (коричневый провод)  
 реле компрессора внутр. блока



При данных уставках датчик устанавливается на третий калач конденсатора



### Resistance of Compressor Windings

MODEL	CU-C7CK
CONNECTION	2RS110D5DA04
C-R	5.382 Ω
C-S	5.328 Ω

Note: Resistance at 20°C of ambient temperature.

MODEL	CU-C9CK	
CONNECTION	2PS146D3AA04	2R13C236BSC
C-R	3.941 Ω	3.298 Ω
C-S	3.499 Ω	5.500 Ω

Note: Resistance at 20°C of ambient temperature.

MODEL	CU-C12CK	
CONNECTION	QJ208PAA	2P19S236A1L
C-R (Main)	3.31 Ω	2.237 Ω
C-S (Sub)	4.72 Ω	2.710 Ω

Note: Resistance at 25°C/20°C of ambient temperature.